



Замер каждого параметра производится минимум в трех точках. За итоговый размер берется максимальное значение.

H — высота проема (расстояние от земли до верха проема).

B — ширина проема (расстояние от левого края до правого края проема).

h — просвет (расстояние от нижнего края створки до уровня земли). Рекомендуемая величина — 100 мм.